




La pêcheirie du Roc'h sur le Scorff

Bien qu'endommagée, cette pêcheirie garde encore son caractère imposant. Les levées de pierre qui la constituent sont larges.

La digue prenant assise sur la rive gauche est protégée par un dépôt alluvial. Elle reste en meilleur état et atteint six mètres de largeur. Celle partant de la rive droite, directement soumise au courant, n'est visible qu'en période d'étiage.

Il est probable qu'une troisième levée, perpendiculaire au courant et plus massive, ait remplacé cette structure ruinée. Les trois ouvertures, auxquelles il faut ajouter une quatrième, peut-être plus récente, sont parallèles au courant.



Vue amont sur le goulot d'étranglement




La digue rive droite



Vue aval







La pêcherie du Roc'h

- III -

ANALYSE
FONCTIONNELLE ET TECHNIQUE
D'UN MOULIN